





### Inhalte der Beratung

9.30 Uhr bis 11.00 Uhr

- 1. Begrüßung durch den Auftraggeber und den Auftragnehmer, Erläuterung Arbeitsstand (10 Min)
- 2. Darstellung Untersuchungsergebnisse, Defizite und Restriktionen an der Weißen Elster (30 Min)

ggf. Pause, Rückfragen (10 Min)

- 3. Entwicklungsziele und Maßnahmenplanung an der Weißen Elster (40 Min)
- 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr
- 4. Diskussion und Mittagspause (1h)
- 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr
- 5. Darstellung Untersuchungsergebnisse, Defizite und Restriktionen an der <u>Schnauder (</u>30 Min)
- ggf. Pause, Rückfragen (10 Min)
- 6. Entwicklungsziele und Maßnahmenplanung an der Schnauder (40 Min)
- 7. Abschlussdiskussion (geschätzt. 40 Min)



### Zielstellung des Projektes

Im Rahmen der Untersuchungen soll ein maßnahmenbezogenes Entwicklungszenario erstellt werden, mit dessen Hilfe für die Weiße Elster bzw. die Schnauder in absehbarer Zeit eine Entwicklung hin zu einem guten ökologischen Zustand bzw. Potenzial erreicht werden kann.

Die Zielstellung muss mit den bundeseinheitlich festgelegten Bewertungsmethoden nachweisbar sein.







Gefällestufe Profen

WE oh Pegau

Altstruktur oh Pegau







# Abgrenzung Untersuchungsgebiet




DEST SAL15OW01-00

Fließgewässer

Grenze Freistaat Sachsen

#### 3 Wasserkörper der Weißen Elster


- (DESN\_566-9 [12,6 km];
   DESN\_566-8 [11,1 km];
   DEST\_SAL150W01-00 [7,8 km])
- Fließgewässerstrecke [Km]: ∑=31,5 Km
- Ab Gebiet Sachsen bis Mündung Pleiße (am Elsterwehr)
- FG-Typen: 9 und 17
- Intensive wasserwirtschaftl. Nutzung durch aktiven Sanierung und Bergbau (LMBV, MIBRAG),
- Veränderung der Gewässermorphologie als Folge des Bergbaus und des Hochwasser-schutzes, industrielle Ansiedlungen, Landwirtschaft, urbane Strukturen, (Abwasserentsorgung)
- Im Gebiet befinden sich wichtige Schutzgebiete, ausgewiesen als FFH und SPA Gebiet (Leipziger Auwald)












#### Schutzgebiete

#### Weiße Elster

- FFH-Gebiete Leipziger
   Auensystem und Elsteraue südlich Zwenkau
- SPA Leipziger Auwald und Elsteraue bei Groitzsch
- Landschaftsschutzgebiete Leipziger Auwald und Elsteraue

§26- Biotope oh Pegau, oh Rüssen, Leipzig







### **Defizitermittlung und Ursachen**

Die Defizite und Belastungen wurden auf der Grundlage der Gewässerbegehung und der Datenauswertung sowie der vorhandenen Daten zur Strukturgütekartierung ermittelt.

Ein Defizit ist ein mehr als geringfügiges Abweichen vom sehr guten oder guten ökologischen Zustand bzw. Potential nach den Kriterien der WRRL. Die Ermittlung und Formulierung der Defizite erfolgte bezogen auf das zu erreichende Umwelt-/Bewirtschaftungsziel und gegliedert nach den Kriterien für Defizite gem. Anlage 1.2.1 der WRRL.

Qualitätskomponenten für die Einstufung des ökologischen Zustands nach WRRL:

- Biologische Komponenten
- Hydromorphologische Komponenten –
   Unterstützung der biologischen Komponenten
- Chemische und physikalisch-chemische Komponenten Unterstützung der biologischen Komponenten

Ökologischer Zustand

Klassen nach WRRL

1 = sehr gut

**2** = gut

 $3 = m\ddot{a}$ ßig

4 = unbefriedigend

5 = schlecht

Chemischer Zustand
gut
schlecht




#### **Defizitermittlung und Ursachen**

- Biologische Komponenten
- Hydromorphologische Komponenten
- Chemische und physikalisch-chemische

#### <u>Makrozoobenthos</u>

- Erfassung zwischen 15.Juni und 31.Juni 2012 durch das LIMNOSA-Sachverständigenbüro nach der Methode PERLODES
- Die Festlegung der Makrozoobenthosmessstellen wurde gewässerabschnittstypisch entsprechend der vorliegenden Strukturgütebewertung vorgenommen → 11 Messstellen
- Im Rahmen der 1.PAG wurde angemerkt, dass sich der in Pegau in die Weiße Elster einmündende Knauthainer Mühlgraben aufgrund naturnaher Abschnitte möglicherweise positiv hinsichtlich der Strahlwirkung auswirkt bzw. als seitlich liegender Trittstein fungiert. Zur Erfassung des Strahlwirkungspotenzials des Knauthainer Mühlgrabens wurde eine zusätzliche MZB-Messstelle eingerichtet.











#### 1-Nonnenstraße

Defizite: Geringe Artenvielfalt, geringer Anteil an EPT-Arten

#### 2-Haussmannstraße

Defizite: Geringe Artenvielfalt, geringer Anteil an EPT-Arten

#### 3-Pistorienstraße

Defizite:

#### 4-Großzschocher


Defizite:

Zusatzmessstelle Knauthainer Mühlgraben

Defizite: Die schlechte Bewertung basiert vorwiegend auf
dem Modul "allgemeine Degradation" und bezieht sich
auf den sehr geringen Anteil an EPT-Arten

(Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera).





#### 5-Knautkleeberg

Sehr steile Ufer und starke Eintiefung, keine Kiesbänke, fehlende Breiten- und Strömungsvarianz

6-Knauthain Defizite:


7-Belantis
Defizite:

#### 8-Großdalzig

Verbreitet Fadenalgen auf der flach auslaufenden, betonierten Sohle. Zwischen Fadenalgen erstaunlich viel leitbildtypisches Makrozoobenthos.



### <u>Defizitermittlung MZB - Ergebnisse</u>



#### 9-Wiederau

Defizite: Verbreitet Faulschlammbänke

10-Audigast Defizite:

11-Groitzsch Defizite:



#### **Defizitermittlung und Ursachen**

- Biologische Komponenten
- Hydromorphologische Komponenten
- Chemische und physikalisch-chemische

#### MZB Zusammenfassung und Resümee

- "allgemeine Degradation" stellt Hauptdefizit in der Weißen Elster dar
- Es fehlen völlig flach überströmte Kies- und Sandbänke- strukturelles Problem.
- Bei Hochwasser strömt das Wasser mit hoher Kraft im schmalen Gewässerbett. Die ungebremste Kraft von Hochwässern räumt somit alles aus, Sedimente und Organismen- keine Rückzugsräume.
- Mit beginnendem Rückstau der Weißen Elster im Stadtgebiet Leipzig geht die Artenvielfalt erwartungsgemäß deutlich zurück, im zunehmend vorkommenden Faulschlamm siedeln vor allem Belastungsanzeiger.
- Die schlechte Bewertung der allg. Degradation zwischen Audigast und Groitzsch (Nr. 9 und 10, Oberlauf) beruht ausschließlich auf dem Wechsel des Gewässertyps und den somit geänderten Bewertungskriterien. Die Artenliste ist lang, die Saprobie gut mit sogar Tendenz sehr gut.



### **Defizitermittlung und Ursachen**

- Biologische Komponenten
- Hydromorphologische Komponenten
- Chemische und physikalisch-chemische

#### **Fische**

Das ökologische Potenzial der Fische wird derzeit mit unbefriedigend (4) angegeben.

ökologischer Zustand/Potential bzw. chemischer Zustand nach SächsWRRLVO (Datengrundlage 2006-2008)																						
				Biologie			allg. physchem. Parameter <sup>5</sup>			Gewässe struktur			tur			Schadstoffe der ÖKO-Liste						
ldentifikationsnummer des Oberflächenwasserkörpers (OWK-ID) <sup>1</sup>	Name des Oberflächenwasser- körpers²	Kategorie³	Ökologischer Zustand/Potential <sup>4</sup>	Biologischer Zustand - Gesamt	Phytoplankton	Makrophyten	Makrozoobenthos	Fische	Orientierungswerte - Gesamt <sup>9</sup>	Orientierungswerte (2006)	Orientierungswerte (2007)	Orientierungswerte (2008)	Gewässerstruktur - Gesamt	Gewässerstruktur - Sohle	Gewässerstruktur - Ufer	Gewässerstruktur - Umland	Schadstoffe (ÖKO-Liste) - Gesamt <sup>6</sup>	Metalle	PCB	Industriechemikalien	PSM	Organozinnverbindungen
									Säc	hsisc	he F	ließg	ewäs	ser-	Wass	serkö	örper					
DESN_566-8	Weiße Elster-8	HMWB	5	5	3	3	5	4	2		2	2	5	5	5	5	3	3	2	2+	2+	3
DESN_566-9	Weiße Elster-9	HMWB	4	4	3	3	4	4	2	2	2	2	5	5	5	3	3	2+	3	2+	2+	3
	SAL15OW01-00 (Weiße Elster; Walpernhainer Bach, Mühlgraben Zeitz) <sup>8</sup>	NWB	4										5	5	5	3						
DESN_56658-1	Schnauder-1	HMWB	5	5		4	4	5	2	2	2	2	3	4	3	3	2+	2+	2+	2+	2+	2+
DETH_56658_12+29	Mittlere Schnauder <sup>8</sup>	HMWB	3	<u> </u>									4	4	5	3	<u> </u>					

(ökologischer Zustand/Potential der OWK der Weißen Elster nach SächsWRRLVO (Datengrundlage 2006-2008); Quelle: LfULG).



### **Defizitermittlung und Ursachen**

- Biologische Komponenten
- Hydromorphologische Komponenten

Rotauge

Chemische und physikalisch-chemische

#### Fische- Defizite

Fischregion: Barbenregion

Fischzönotische Grundausprägung: Gründling-Rotaugen Gewässer II

Grundsätzlich zu wenige Fische und auch zu wenige Arten

- Kaum Nachweis der Barbe als Leitart → Referenzzustand Barbe: 10%; Istzustand Barbe: 0,7%
- Vollständiges Fehlen der anadromen (Wander)arten (Lachs, Maifisch, Meer- und Flussneunaugen)
- Fehlen mehrerer stationärer, rheophiler Arten (Bachneunauge, Äsche, Quappe, Elritze, Groppe Aland)

 Es fehlen die typischen Auenbewohner/Stillwasserarten (Karausche, Giebel, Rotfeder, Karpfen, Güster, Steinbeißer, Schlammpeitzger)



Gründling





### **Defizitermittlung und Ursachen**

- Biologische Komponenten
- Hydromorphologische Komponenten
- Chemische und physikalisch-chemische

#### Fische - Ursachen

- Durchgängigkeit Querverbauungen behindern die Zuwanderung bzw. Ausbreitung der fehlenden Arten, sowie das Erreichen der zu den unterschiedlichen Jahreszeiten genutzten Habitaten der vorkommenden Arten. Wenn Fischaufstiegsanlagen vorhanden sind, werden die oftmals nicht ordnungsgemäß unterhalten/gepflegt oder sind technisch veraltet bzw. fehlkonstruiert und können/werden von die Fischen nicht angenommen/gefunden.
- Laich- und Jungfischhabitate sind nicht vorhanden.
- Überschwemmungs- und Auenflächen sind nicht mehr vorhanden.
- Fehlende Diversität an Strukturen und Strömungsverhältnissen.
- Einfluss von Bergbau, häusliche und gewerbliche Abwässer,- punktuell sowie Einfluss der Landwirtschaft (Pflanzenschutzmittel/Dünger und Eintrag von Feinsedimenten/Flächenerosion)

Hauptproblem: insgesamt sehr stark degradierte Struktur.

Nach Aussage von Herrn Siegner (Referat Fischerei, Telefonat vom 11.05.12) haben Fische ein schnelles Reproduktionspotenzial, d.h. der gewässertypische Fischbestand stellt sich nach strukturverbessernden Maßnahmen voraussischtlich schnell wieder ein!



### **Defizitermittlung und Ursachen**

- Biologische Komponenten
- Hydromorphologische Komponenten
- Chemische und physikalisch-chemische

### Morphologische Bedingungen

- Tiefen- und Breitenvariation,
- Struktur und Substrat des Flussbetts,
- Struktur der Uferzone


### Durchgängigkeit des Flusses


#### Wasserhaushalt

- Abfluss und Abflussdynamik,
- Verbindung zu Grundwasserkörpern;

Gewässerstrukturgüte







- Biologische Komponenten
- Hydromorphologische Komponenten
  - Gewässerstrukturgüte
  - Durchgängigkeit
  - Wasserhaushalt
- Chemische und physikalisch-chemische

Strukturgüte	Grad der	Ökologische	Abschnitte der Wasserkörper (Anzahl / %)								
- klasse	Beeinträchtigung	Zustand nach WRRL	DESN_ 566-9	DESN_ 566-8	DEST_ SAL15OW01-00						
1	unverändert	sehr gut	0	0	0						
2	gering verändert		0	0	0						
3	mäßig verändert	gut	0	0	0						
4	deutlich verändert	mäßig	4,9	2,6	0						
5	stark verändert	mangelhaft	31,7	15,8	50						
6	sehr stark verändert	schlecht	56,1	7,9	50						
7	vollständig verändert		7,3	73,7	0						

#### Gesamtbewertung - Weiße Elster

- 4,1 0,9km (deutlich verändert) bis 6,8 (9,3 km vollständig verändert- verlegt))
- größtenteils geradlinig bis gestreckt,
- mit <u>Sohlen- und Uferverbau</u> (Massivsohle Verlegestrecke, sonst Steinschüttung)
- Regelprofil mit starker Eintiefung
- <u>Ufervegetation:</u> Krautvegetation oder nicht bodenständige Galerie, vereinzelt bodenständige Einzelgehölze, Galerie
- <u>Gewässerumfeld:</u>
   nördlicher Bereich Bebauung, südlicher Bereich Landwirtschaft



### **Defizitermittlung und Ursachen**

Beispiele aus den Vor-Ort-Begehungen Weiße Elster

- Biologische Komponenten
- Hydromorphologische Komponenten
  - Gewässerstrukturgüte
  - Durchgängigkeit
  - Wasserhaushalt
- Chemische und physikalisch-chemische



WE uh Grenze zu S-A



Altstruktur oh Pegau







### **Defizitermittlung und Ursachen**

### Untersuchte Nebengewässer





- Biologische Komponenten
- Hydromorphologische Komponenten
- Chemische und physikalisch-chemische







### **Defizitermittlung und Ursachen**





**Palmgartenwehr** 



Wehr Großzschocher



#### Biologische Komponenten

#### Hydromorphologische Komponenten

- Gewässerstrukturgüte
- Durchgängigkeit
- Wasserhaushalt

#### Chemische und physikalisch-chemische

#### Weiße Elster - nicht durchgängig

5 Wehre und Gefällestufen

- → 2 nicht durchgängig
- $\rightarrow 2 \ mit \ \mbox{Fischaufstiegsanlage} \\ \mbox{(Palmgartenwehr, Wehr Großzschocher)}$

und 2 nicht durchgängige Querbauwerke in Sachsen – Anhalt, Gefällestufe Profen und Wehr Profen

### Verteilerbauwerk Knauthain Stufe Pegau

#### Quelle:

O Sächsische Wehrdatenbank (LfULG), Δ Gewässerstrukturgütekartierung

#### Gefällestufe Hartmannsdorf





### **Defizitermittlung - Struktur**

- Biologische Komponenten
- Hydromorphologische Komponenten
- Chemische und physikalisch-chemische

#### Morphologische Defizite Zusammenfassung

Die Weiße Elster wurde zum Hochwasserschutz sowie teilweise zur Abführung von Grubenwasser ausgebaut oder verlegt bzw. teilweise neu errichtet.

Eine Mehrbettgerinnebildung (Anastomosen) findet nicht statt.

Der größte Teil des Gewässerbettes verläuft geradlinig bis gestreckt, bei Pegau und oh von Leipzig geschwungen.

Die Gewässersohle der Weißen Elster ist größtenteils eingetieft- überwiegend tief bis sehr tief. Die Laufveränderung/ Ausbau infolge des Bergaus und für die Landwirtschaft sowie die Wasserversorgung der ehemaligen Mühlgräben machten die Errichtung mehrerer massiver Wehranlagen erforderlich.

Die Nebengewässer sind infolge des der Wassernutzung für die Mühlen und des Verlaufs durch die Siedlungen strukturell unzureichend. Von Bedeutung sind verbliebebne, abgeschnittene Altstrukturen.

Die strukturellen Defizite sind ausschließlich anthropogenen Ursprungs.

Die ökologische Durchgängigkeit der Gewässer ist im untersuchten Teil-EZG der WE nicht gegeben.




### **Defizitermittlung und Ursachen**

Einschließlich Restriktion Bootsdurchgängigkeit

- Biologische Komponenten
- Hydromorphologische Komponenten
  - Gewässerstrukturgüte
  - Durchgängigkeit
  - Wasserhaushalt
- Chemische und physikalisch-chemische

#### Morphologische Merkmale für die Bootsdurchgängigkeit Obere Weiße Elster




Weiße Elster, Ist- Situation, Untersuchungen Ecosystem 2005- 2007, Rückstau Grosszschocher



### **Defizitermittlung und Ursachen**

Hydromorphologische Komponenten

**Biologische Komponenten** 



Weiße Elster, Ist- Situation, Untersuchungen Ecosystem 2005- 2007, kaum v bei Wehr Grosszschocher und Palmengarten

Wasserspiegelhöhe [mNN]

Abfluss [m3/s]

Fließgeschwindigkeit [m/s]

Sohlhöhe [mNN]




#### **Defizitermittlung - Struktur**

### <u>Hydraulische/ Hydrologische Defizite</u> <u>Zusammenfassung</u>

- Wehranlagen und Gefällestufen unterbinden die ökolog. Durchgängigkeit,
- Wasserhaushalt im Sommer ist angespannt, umfassendes Wassermanagement erforderlich
- Rückstau oh Wehr Grosszschocher und Palmgartenwehr Fließgeschwindigkeit ist zu gering- das führt zu Schlammablagerungen und belastet den Sauerstoffhaushalt
- Stützwasserzugabe durch die TS Pöhl ist erforderlich
- In sommerlichen Niedrigwasserperioden zwischen 4 und 8m³/s Wasserführung, MW 14-16m³/s.
- nach HWSK HQ10 162m³/s, HQ50 284m³/s,
   HQ100 510m³/s

- Biologische Komponenten
- Hydromorphologische Komponenten
- Chemische und physikalisch-chemische





#### **Defizitermittlung und Ursachen**

- Biologische Komponenten
- Hydromorphologische Komponenten
- Chemische Komponenten

#### zur Unterstützung der Einschätzung der biologischen Komponenten

- Temperaturverhältnisse,
- Sauerstoffhaushalt,
- Salzgehalt
- Versauerungszustand
- Nährstoffverhältnisse
- → siehe Präsentation 1.PAG zum hydrochemischen Zustand der Weißen Elster/ Schnauder, hier wird nur eine Zusammenfassung wiedergegeben, ph- Wert ist unkritisch
- Auswertung chemischer Analysendaten und Interpretation/ Abgleich mit gesetzlichen Festlegungen bzw. empfohlenen GW (z.B. RAKON-Werte)
- Insbesondere Betrachtung gewässerökologisch wirksamer Parameter
- Identifikation der Belastungsursachen





### **Defizitermittlung und Ursachen**

- Biologische Komponenten
- Hydromorphologische Komponenten
- Chemische Komponenten

Zusammenfassung gewässerökologisch wirksamer physikochemischer Parameter im kritischen Bereich bzw. Grenzwertebereich:

ortho-Phosphat (o-PO4) – Gewässergüteklasse II









### **Defizitermittlung und Ursachen**

- Biologische Komponenten
- Hydromorphologische Komponenten
- Chemische Komponenten

Zusammenfassung gewässerökologisch wirksamer physikochemischer Parameter im kritischen Bereich bzw. Grenzwertebereich:

#### Nitratstickstoff (NO3-N)





Chemische Gewässerklassifikation nach LAWA: Güteklasse III: erhöhte Belastung




Sulfat 2008-2011 Maxima/90-Perzentile

### **Defizitermittlung und Ursachen**

Sulfat 2000-2007 Maxima/90-Perzentile

----Grenzwert Mittelwert

- Biologische Komponenten
- Hydromorphologische Komponenten
- Chemische Komponenten



Sulfat Mittelwerte 2000-2007

Sulfat Mittelwerte 2008-2011



#### **Defizitermittlung und Ursachen**

- Biologische Komponenten
- Hydromorphologische Komponenten
- Chemische Komponenten

#### Wasserbeschaffenheit- Defizite Zusammenfassung

- Weiße Elster- überwiegend Gewässergüteklasse II bis III Nährstoffe
- In den Rückstaubereichen der Wehre ist mit höheren Belastungen zu rechen -Sauerstoffhaushalt
- Sedimente sind belastet, insbesondere der Schlamm
- Punktuell sind in den Siedlungsbereichen Belastungen durch Mischwasserabschläge zu erwarten
- Die Eisen gelöst-Konzentrationen liegen im jährlichen Mittel seit 2000 zwischen 0,03 und 0,05 mg/l → keine Fischtoxizität



#### **Zusammenfassung Ist-Zustand**

Hervorheben der hauptsächlichen Defizite -> Überleitung zur Maßnahmenplanung

- Schwerpunkte im untersuchten Einzugsbereich der Weißen Elster sind hydromorphologische und hydraulische Defizite.
- <u>Beschaffenheitsprobleme</u> sind untergeordnet erhöht sind die Nährstoffeinträge (Phosphat und Nitrat-Landwirtschaft) sowie die Sulfatbelastung.
- Hydraulik/ Hydrologie Infolge des Gewässerausbaus sind die Fließgeschwindigkeit und Strömung gleichförmig
   Trapezprofil. Der Abfluss wird gestützt. Natürlicher Geschiebetrieb besteht nur bis zur Geschiebefalle.
   Schlamm lagert sich in den Rückstaubereichen vom Wehr Grosszschocher und dem Palmgartenwehr ab.
- Maßgeblich defizitär ist die Morphologie durch die stark anthropogene Prägung des Gewässers, besonders
  durch den Ausbau für die Abführung von Sümpfungswasser und für den HW- Schutz.
  Es besteht kaum Strömungs- und Breitenvarianz, überwiegend kein Gewässerrandstreifen; weitgehend fehlende
  Beschattung; landwirtschaftliche Nutzflächen reichen oft bis an die Böschungskante; fast durchgängig
  Uferverbau (Steinschüttung oder Deckwerk bis über die MW- Linie); stark bis sehr stark eingetieft (Regelprofil)
  und zu steile Uferböschungen
- <u>MZB</u> Beprobungen: Grund für schlechte Gesamtbewertung ist immer das Modul "allgemeine Degradation"
- Maßgeblich defizitär ist die Morphologie durch die stark anthropogene Prägung des Gewässers → Lösungsansätze für eine ökologische Zustandsverbesserung und ein Erreichen des guten ökologischen Potenziales sind im Rahmen von morphologischen Verbesserungen anhand des Leitbildes zu suchen.



### Restriktionen, s. Maßnahmenplanung

#### Wassertourismus

geplante Einsetz- und Umtrageeinrichtungen: Zitzschen, Kleindalzig und Pegau,


nur Umtragen an Querbauwerken

- Im Stadtgebiet auch motorgetriebene Boote, oberhalb muskelbetriebene Boote
- Wassertourismus wird durch Maßnahmen zur Strukturverbesserung attraktiver
- Regeln zum Befahren sind erforderlichnicht in Altstrukturen fahren etc.



geplante Maßnahmen


Fisch- Boot- Pass













### Saphrobie

Güteklassifikation der Nährstoffe, Salze und Summenkenngrößen; Vergleichswert: 90-Perzentil

Stoffname	Einheit	Stoffbezog	ene chemisc	chemische Gewässergüteklasse									
		I	1 - 11	II	11 - 111	III	III - IV	IV					
Gesamtstickstoff	mg/l	<= 1	<= 1,5	<= 3	<= 6	<= 12	<= 24	> 24					
Nitrat-Stickstoff	mg/l	<= 1	<= 1,5	<= 2,5	<= 5	<= 10	<= 20	> 20					
Nitrit-Stickstoff	mg/l	<= 0,01	<= 0,05	<= 0,1	<= 0,2	<= 0,4	<= 0,8	> 0,8					
Ammonium-Stickstoff	mg/l	<= 0,04	<= 0,1	<= 0,3	<= 0,6	<= 1,2	<= 2,4	> 2,4					
Gesamtphosphor	mg/l	<= 0,05	<= 0,08	<= 0,15	<= 0,3	<= 0,6	<= 1,2	> 1,2					
Ortho- Phosphat-Phosphor	mg/l	<= 0,02	<= 0,04	<= 0,1	<= 0,2	<= 0,4	<= 0,8	> 0,8					
Sauerstoffgehalt*	mg/l	> 8	> 8	> 6	> 5	> 4	> 2	<= 2					
Chlorid	mg/l	<= 25	<= 50	<= 100	<= 200	<= 400	<= 800	> 800					
Sulfat	mg/l	<= 25	<= 50	<= 100	<= 200	<= 400	<= 800	> 800					
TOC	mg/l	<= 2	<= 3	<= 5	<= 10	<= 20	<= 40	> 40					
AOX	μg/l	"0"	<= 10	<= 25	<= 50	<= 100	<= 200	> 200					

<sup>\*</sup> Überwachungswert: 10-Perzentil ersatzweise Minimum

Quelle: Umweltbundesamt, Daten der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)



### **Defizitermittlung und Ursachen**

- Biologische Komponenten
- Hydromorphologische Komponenten
- Chemische und physikalisch-chemische

Aussagen aus dem MaP



### **Defizitermittlung und Ursachen**

- Biologische Komponenten
  - Hydromorphologische Komponenten
- Chemische und physikalisch-chemische

#### Fische- Ursache- was fehlt?

#### Durchgängigkeit Nahrung

- Krebse, Würmer, Schnecken, Insektenlarven, Insekten
- Wasserpflanzen
- Amphibien
- Bodentiere
- Plankton
- Froschlaich, Fischlaich
- Algen
- Muscheln

#### Fortpflanzungs- und Jungfischhabitate, Rückzugsbereiche (Winter, Hochwasser), Beispiele

Bachforelle Nebenbäche

Bitterling Muscheln

Stichling
 Nest

Güster zwischen Wasserpflanzen in Ufernähe

Hasel erfordert hohe Wasserqualität und viel O2

Karausche stehende Gewässer

Moderlieschen pflanzenreiche Kleingewässer



#### **Defizitermittlung und Ursachen**

- Biologische Komponenten
- Hydromorphologische Komponenten
- Chemische und physikalisch-chemische

#### <u>Fische - Gegenmaßnahmen</u>

#### Es fehlen vor allem

- Nahrung
- Strömungs- und Tiefenvarianz, Flachwasserbereiche
- Wasserpflanzen und Gehölze
- d.h. geeignete Standorte zur Fortpflanzung, Flachufer, Überflutungsareale, Bereiche mit geringer Strömung

#### Konsequenz -

- Wasserqualität prüfen!
- dem Gewässertyp angepasste Fließgeschwindigkeit einschließlich Geschwindigkeitsvarianz herstellen, u.a. durch Mindestwasserabfluss sicherstellen und Wassermanagement optimieren sowie
- Altarme anschließen und/oder neue Nebenstrukturen schaffen
- Strukturen im Gewässer schaffen, Flachwasserbereiche, Steilufer, naturraumtypisches Substrat
- hydraulisch nicht relevante Elemente, wie z.B. Längsbänke, Totholz
- Gehölzpflanzungen